

Date :	09/11/2020	Rapport n°	14
Heure d'inspection :	8:38:02	Inspecteur:	Karl Bédard - GESTIONHB
Société:	Compagnie 1	Zone:	Neige : Batiment 1
Groupe 1 - Zone:		Adresse :	xyz Rue Notre-Dame, X3X 1X8 Montréal Canada
Groupe 2 - Zone:			
Catégorie:			Contrôle test

I Synthèse du contrôle

1. Résultat global

Le résultat global obtenu pour ce contrôle est de

60,00%

Le résultat minimum requis étant de 85,00%, le contrôle est donc non conforme


Le rapport de contrôle des lots ne concerne que l'échantillonnage sélectionné.

2. Résultat par niveau de qualité


Niveau	% minimum requis	% Obtenu	Ecart	(**)
Bleu	85,00%	60,00%	-25,00%	NC

(**) NC = Non Conforme pour le niveau de qualité.

C = Conforme pour le niveau de qualité.




3. Evolution de la qualité globale



4. Résultat par catégorie

Code	Description	Niveau	% minimum requis	% Obtenu	Ecart	(**)
Niveau de qualité: Bleu (85,00%)						
EXT-13	Borne fontaine	Bleu	85,00 %	66,67 %	-18,33 %	NC
EXT-6	Chemin d'accès	Bleu	85,00 %	66,67 %	-18,33 %	NC
2393-EXT	Escalier extérieur	Bleu	85,00 %	66,67 %	-18,33 %	NC
EXT-3	Porte d'entrée principale	Bleu	85,00 %	33,33 %	-51,67 %	NC
EXT-4	Porte d'entrée secondaire	Bleu	85,00 %	33,33 %	-51,67 %	NC
EXT-9	Rue	Bleu	85,00 %	66,67 %	-18,33 %	NC
EXT-14	Siamoise	Bleu	85,00 %	100,00 %	15,00 %	C
2392-EXT	Stationnement	Bleu	85,00 %	100,00 %	15,00 %	C

(**) NC = Non Conforme pour le niveau de qualité, C = Conforme pour le niveau de qualité.



5. Liste des lots et détails des points perdus(*)


#Lot	Catégorie	Niveau	Résultat	1	2	3	Remarques	(**)
Borne fontaine cotée ouest (voir photo en annexe)	Borne fontaine	85,00%	66,67%	1	0	0	Borne fontaine : Enneigé	NC
Chemin d'accès garage	Chemin d'accès	85,00%	66,67%	1	0	0	Chemin d'accès : Enneigé	NC
Entrée est	Porte d'entrée secondaire	85,00%	66,67%	1	0	0	Porte d'entrée : Insuffisance d'abrasif	NC
Entrée nord	Porte d'entrée principale	85,00%	33,33%	2	0	0	Porte d'entrée : Enneigé, Insuffisance d'abrasif	NC
Entrée ouest	Porte d'entrée secondaire	85,00%	0,00%	3	0	0	Porte d'entrée : Enneigé, Absence d'abrasif	NC
Entrée sud	Porte d'entrée secondaire	85,00%	33,33%	2	0	0	Porte d'entrée : Absence d'abrasif	NC
Escalier (voir photo en annexe)	Escalier extérieur	85,00%	66,67%	2	0	0	Marche: Enneigé - Rampe d'accès: Insuffisance d'abrasif	NC
Rue est	Rue	85,00%	66,67%	1	0	0	Rue: Enneigé	NC
Siamoise	Siamoise	85,00%	100,00%	0	0	0	/	C
Stationnement	Stationnement	85,00%	100,00%	0	0	0	/	C

(**) NC = Non Conforme pour le niveau de qualité, C = Conforme pour le niveau de qualité.

(*) Légende: L'application de la méthode de contrôle permet de transcrire la notion "subjective" en une notion "objective" et mesurable.
Catégorie = ensemble des lots ayant la même vocation. Pour chaque catégorie, le % requis peut être différent, le delta étant la différence entre le % obtenu et le % niveau requis.
Points perdus = il y a 1 point perdu par défaut constatés.
1 = Sols
2 = Mobilier

6. Répartition des points perdus par famille

1	Sols	100,00 %
2	Mobilier	0,00 %



7. Répartition des points perdus par inventaire

Sols		
Borne fontaine	1	7,69 %
Chemin d'accès	1	7,69 %
Marche	1	7,69 %
Porte d'entrée	4	61,54 %
Rampe d'accès	1	7,69 %
Rue	1	7,69 %

8. Répartition des points perdus par faute

Sols		
Absence d'abrasif	2	30,77 %
Enneigé	6	46,15 %
Insuffisance d'abrasif	3	23,08 %

II Commentaires de l'inspecteur

III Annexe au rapport

Constatation / Description n°1

Borne fontaine cotée ouest



Constatation / Description n°2

Escalier



IV Liste des anomalies constatées (hors contrôle)

Chemin d'accès garage

Autre

Bouton d'ouverture de porte défectueux.



Rue est

Autre

Arrêt arraché

